

Secretaria Legislativa

De: Maria Tamila Alves de Jesus <mariatamila@rotadasbandeiras.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 7 de outubro de 2024 09:49
Para: Secretaria Legislativa
Cc: Correspondências CRB
Assunto: L07 - ROTA DAS BANDEIRAS - C-CRB-CJR-0509-24
Anexos: C-CRB-CJR-0509-24.pdf

Prezados (as), boa tarde.

A Concessionária Rota das Bandeiras vem encaminhar a carta **C-CRB-CJR-0509-24** (anexa), respectivamente em resposta à solicitação feita através do Requerimentos nº 196/2024 (protocolo CRB 012937).

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Tamila Alves
Assuntos Regulatórios

mariatamila@rotadasbandeiras.com.br
+55 11 4894-8607



rotadasbandeiras.com.br | 0800 770 80 70



QMS CERTIFICATION

A informação contida nesta mensagem e seus anexos é restrita e/ou confidencial, para uso exclusivo de seu destinatário. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, notifique o remetente e descarte esta mensagem imediatamente.



Itatiba, 04 de outubro de 2024

C-CRB-CJR-0509-24

À

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Ilmo. Sr. Valmir do Parque Meia Lua

Praça dos Três Poderes, 74, Centro – CEP 12327-901 - Jacareí/SP

E-mail: legislativo@jacarei.sp.leg.br

Assunto: Solicitação de mudança da placa de sinalização que indica o acesso aos bairros Pinhal e Brotas, que atualmente apresenta difícil visualização, localizada na Rodovia Dom Pedro I, em Jacareí

Ref.: Requerimentos nº 196/2024 (protocolo CRB 012937)

Prezado Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** (“Concessionária”), empresa regularmente constituída e com sede na Rodovia Dom Pedro I - SP 065, km 110+400, Pista Sul, s/nº, Sítio da Moenda, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.647.979/0001-48, vem responder o ofício em epígrafe.

Informamos que a placa de sinalização foi instalada em local específico, conforme estabelecido no projeto de sinalização aprovado. Esse posicionamento atende às normas e manuais técnicos vigentes, que têm como objetivo garantir a segurança e a eficácia da sinalização para os motoristas. Além disso, a localização da placa foi cuidadosamente projetada, levando em consideração fatores como visibilidade, distância em relação a outras sinalizações e a fluidez do tráfego na Rodovia Dom Pedro I. Portanto, a alteração de sua posição não é viável, pois comprometeria a conformidade com os padrões estabelecidos.

Rod. D. Pedro I (SP-065), km 110+400, s/nº - Pista Sul

Sítio da Moenda | Itatiba (SP) | Brasil | 13252-800

Tel. (55 11) 4894-8500

www.rotadasbandeiras.com.br



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A

Rod. D. Pedro I (SP-065), km 110+400, s/nº - Pista Sul
Sítio da Moenda | Itatiba (SP) | Brasil | 13252-800
Tel. (55 11) 4894-8500

www.rotadasbandeiras.com.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: C-CRB-CJR-0509-24.

Autor: MARIA TAMILA ALVES DE JESUS - mariatamila@rotadasbandeiras.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: C7-F8-B7-29-46-04-0E-09-2E-71-FD-62-BD-F5-7B-CA-C8-E3-8A-4E

SHA256: 7214b4a70446238696f75fb1a1cc40e9b42251be9e62899f116ed9b261711e16

Assinaturas

Nome: DARIO PASSOS JUNIOR - **CPF/CNPJ:** 048.198.126-88 - **Cargo:** ADM

E-mail: dario.junior@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 04/10/2024 17:57:49

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 04/10/2024 17:57:05 - **Leitura completa em:** 04/10/2024 17:57:42

IP: 177.128.127.173

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Stephan Iamarino Fernandes Campineiro - **CPF/CNPJ:** 269.552.258-47 - **Cargo:** Gerente de Comunicação

E-mail: scampineiro@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 04/10/2024 18:06:16

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 04/10/2024 18:05:46 - **Leitura completa em:** 04/10/2024 18:06:09

IP: 179.125.152.40

Geolocalização: -22.960591, -47.071494

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=C7-F8-B7-29-46-04-0E-09-2E-71-FD-62-BD-F5-7B-CA-C8-E3-8A-4E>

HASH TOTVS: C7-F8-B7-29-46-04-0E-09-2E-71-FD-62-BD-F5-7B-CA-C8-E3-8A-4E

