



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 365/2025

Assunto: Manutenção dos equipamentos pertencentes ao EducaMais Parque Santo Antônio, situado na Rua dos Ibiscos, nº 227.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção dos equipamentos pertencentes ao EducaMais Parque Santo Antônio, situado na Rua dos Ibiscos, nº 227.

As providências sugeridas são as seguintes:

1. Colocação de barras nas grades vermelhas para fechar os espaços com vão (Foto 1), garantindo maior segurança aos usuários, especialmente crianças;
2. Manutenção geral da quadra poliesportiva – o alambrado e a estrutura estão bastante comprometidos; verificar a necessidade de interdição provisória até a conclusão dos reparos para evitar acidentes (Foto 2);
3. Vistoria urgente no piso do local, devido ao afundamento em uma parte, onde é possível perceber que o piso está "oco" (Foto 3);
4. Reparação do último degrau da escada, que está muito avariado, prevenindo quedas e acidentes (Foto 4);
5. Substituição dos tampos das caixas de alvenaria que estão quebrados, evitando riscos de acidentes (Foto 5);
6. Manutenção no bebedouro e torneiras (Fotos 6 e 7);
7. Desobstrução e limpeza das canaletas de escoamento de água, que estão com grande acúmulo de folhagens, podendo causar transbordamento (Foto 8);
8. Vistoria e manutenção do Parque de Madeira, onde faltam madeiras no piso do brinquedo, apresentando risco de quedas (Foto 9);
9. Verificação junto à Vigilância Sanitária sobre água represada no espaço, visando afastar riscos de proliferação do mosquito da dengue (Foto 10); e



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE ^{WS}

Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 2/7

10. Limpeza da escada hidráulica, que se encontra obstruída por vegetação, podendo comprometer sua função (Foto 11).

A manutenção do local preserva a infraestrutura e promove a saúde, segurança e bem-estar da comunidade. Além disso, garante um ambiente limpo e atrativo, favorecendo o lazer e contribuindo para a valorização do espaço urbano e prevenção de problemas de saúde pública.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2025.

JEAN ARAÚJO
Vereador - PP / 2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 3/7



Foto 1: Vãos nas grades vermelhas



Foto 2: Estrutura e alambrado da quadra comprometidos



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE ^{WS}

Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 4/7



Foto 3: Piso "oco" com afundamento




Foto 4: Degrau avariado



Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 5/7



Foto 5: Caixas de alvenaria com tampas quebradas



Fotos 6 e 7: Bebedouros avariados



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 6/7



Foto 8: *Canaletas de escoamento de água obstruídas*



Foto 9: *Parque de Madeira – Faltam madeiras no piso*



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Indicação nº 365/2025 - Vereador Jean Araújo - fls. 777



Foto 10: Acúmulo de água



Foto 11: Escada hidráulica obstruída por vegetação