



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

IC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 881/2025

Assunto: Manutenção da Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, que não possui pavimentação, no Bairro Chácaras Reunidas Ygarapés.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção da Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, que não possui pavimentação, no Bairro Chácaras Reunidas Ygarapés.

A via tem sido severamente impactada pelas fortes chuvas, resultando desníveis e buracos que dificultam a passagem de veículos e pedestres, conforme relato de moradores.

Diante do exposto, solicitamos que os serviços sejam realizados com urgência, visando a segurança e melhores condições de tráfego para os moradores e usuários desta via.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 12 de março de 2025.

MARCELO DANTAS

Vereador - PODEMOS