



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 1408/2025

Assunto: Reparo do sarjetão da Rua Gaspar Gomes da Costa, no Bairro Cidade Nova Jacareí.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando ao reparo do sarjetão da Rua Gaspar Gomes da Costa, no Bairro Cidade Nova Jacareí.

A manutenção regular do sarjetão de drenagem é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana, evitando alagamentos, danos à infraestrutura e problemas de saúde pública. Manter o sarjetão limpo, livre de entupimentos e em boas condições estruturais é essencial para um ambiente urbano seguro e funcional. A manutenção preventiva não só economiza recursos a longo prazo, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida urbana.

No local verificamos a necessidade de reparo/manutenção no sarjetão, cuja estrutura se encontra com trincas, favorecendo o acúmulo de água.

Outros argumentos que embasam a necessidade de manutenção deste dispositivo de drenagem são: facilidade no atendimento a emergências, maior vida útil do sistema de drenagem, eficiência no controle de enchentes, prevenção de erosões, preservação de infraestruturas, melhora da qualidade ambiental, redução de custos com reparos emergenciais, preservação da estética urbana, e segurança dos pedestres e motoristas.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2025.

**JEAN ARAÚJO**

Vereador - PP / 2º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Indicação nº 1408/2025 – Vereador Jean Araújo fls. 2/2

