



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 1412/2025

Assunto: Providências junto à Secretaria de Infraestrutura visando ao reparo da tampa do poço de visita (PV) situado na Avenida Nurimar Fazzolari de Freitas, nº 865 - Parque Imperial.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura visando ao reparo da tampa do poço de visita (PV) situado na Avenida Nurimar Fazzolari de Freitas, nº 865 - Parque Imperial.

A manutenção da tampa do poço de visita que está solta é vital para garantir a segurança pública, a funcionalidade do sistema de drenagem, a preservação da infraestrutura e a qualidade ambiental. A manutenção preventiva pode evitar muitos riscos e custos no futuro, além de manter a cidade funcionando de maneira eficiente e segura. Trata-se de um serviço de manutenção que visa garantir a segurança dos pedestres e motoristas, para que a tampa não caia ou se desloque, o que poderia causar acidentes - importante, portanto, que a tampa esteja fixa e segura; prevenir danos à estrutura do poço de visita e à integridade do sistema de drenagem subterrâneo; proteger da entrada de objetos estranhos; evitar odores desagradáveis, quando há acúmulo de águas residuais ou esgoto nos poços de visita; prevenir inundações no interior do poço; reduzir custos com reparos, e, por fim, garantir o cumprimento das normas de segurança.

O poço de visita é um dispositivo importante do sistema de drenagem, pois facilita a inspeção e manutenção das galerias pluviais. A tampa solta pode comprometer a estabilidade do poço e a eficácia do sistema de drenagem como um todo. Outro ponto importante, é que uma tampa solta pode prejudicar a acessibilidade para futuras inspeções e manutenções, dificultando o trabalho dos profissionais que realizam trabalhos de reparo ou limpeza no sistema de drenagem.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2025.

JEAN ARAÚJO

Vereador - PP / 2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Indicação nº 1412/2025 – Vereador Jean Araújo - fls. 2/2

