



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 1622/2025

Assunto: Manutenção da tampa do bueiro situado na Estrada Municipal Theóphilo Theodoro de Rezende, em frente aos números 983 e 1011, no Jardim Colinas.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção da tampa do bueiro situado na Estrada Municipal Theóphilo Theodoro de Rezende, em frente aos números 983 e 1011, no Jardim Colinas.

O problema narrado acima tem prejudicado o tráfego seguro de pedestres, oferecendo risco de acidentes. Além da tampa danificada, um dos dispositivos apresenta abundante vegetação.

Diante do exposto, a fim de garantir segurança à coletividade e evitar prejuízos maiores, requeremos as devidas providências quanto ao problema narrado neste documento.

Fotos anexas.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2025.

HERNANI BARRETO
Vereador - REPUBLICANOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Indicação nº 1622/2025 - Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

